


escala 1 / 2000



escala 1 / 500

- SUP. PARCELA A : 375,37 m²
- SUP. PARCELA B : 177,25 m²

SUP. PARCELAS : 552,62 m²




 Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
 Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS		PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		Escala: Varias
		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474		Nº PLANO: G01

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.


Calle Drago

Edificación - B



0 0,5 1,0 2,50
m.


Edificación - A



Calle Antonio Padrón


Calle Capitán Quesada

pozo de saneamiento



 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		PLANO: <i>estado actual</i> PLANTA BAJA -servicios		Escala: 1/75
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com		Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	
				Nº PLANO: E01



Calle Drago



superficies planta baja		
edificación - A		m²
	sala - ampliación	87,94
	antiguo cajero	2,28
	cuarto 1	1,34
	cto caja fuerte	4,00
	aseo 1	3,23
	aseo 2	3,34
	aseo 3	3,91
	aseo 4	3,67
	escalera servicio	5,64
	almacen	1,94
	patio servicio	14,48
	porche	25,63
	cto servicio	3,32
	sup. util total	160,72
	sup. construida total	221,89

superficies planta baja		
edificación - B		m²
	vestibulo escalera	21,38
	sala exposición 1	17,74
	sala exposición 2	16,54
	sup. util total	55,66
	sup. construida total	71,89

superficies planta baja		
PATIO		m²
	patio	101,85
JARDIN		
	jardin	150,170
	sup. util total	252,02



Calle Antonio Padrón

Calle Capitán Quesada



REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los
ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón -
Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR




Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS

Fecha:
NOVIEMBRE 2012
Escala:
1/75
Nº PLANO:
E02

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474

PLANO: *estado actual*
**PLANTA BAJA -cotas,
superficies**

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.




superficies planta alta		
edificación - A		m²
sup. util total		#####
sup. construida total		

en esta planta NO se actúa

superficies planta alta		
edificación - B		m²
	sala exposición -taller	35,58
	sala exposición - porche	21,55
sup. util total		57.13
sup. construida total		71,89

superficies planta baja		
PATIO		m²
	patio	101,85
JARDIN		
	jardin	150,170
sup. util total		252.02




calle Drago

Calle Antonio Padrón

 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012 Escala: 1/75
	Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> PLANTA ALTA -cotas, superficies
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474


El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.



calle D.

Calle Antonio Padrón


 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
			Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> PLANTA CUBIERTA-cotas	Nº PLANO: E04	
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	



c/Drago



c/Drago

c/




c/Antonio Padrón


c/Capitán Quesada

 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012	
		Escala: 1/75	
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> ALZADOS PRINCIPAL/CALLES	Nº PLANO: E05.1	
		Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474		


Edificación - B



Edificación - B




Edificación - B



Calle Antonio Padrón


Seccion transversal C-D




 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
	Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		Escala: 1/75
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	PLANO: <i>estado actual</i> ALZADO INTERIOR -SECCIONES C-D Y E-F		Nº PLANO: E05.2
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474

Edificación - B

Edificación - A





Seccion transversal A-B




	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012
		Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> SECCIÓN TRANSVERSAL A-B	Nº PLANO: E05.3
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474


PLANTA BAJA



PLANTA ALTA





Edificación - A




Calle Antonio Padrón

e Capitán Quesada


nota: toda la carpintería de madera, se revisará para comprobar su estado (la D.F. en todo momento indicará la actuación a realizar de cada unidad), en general se lijará, empastará y se pintará o barnizará.

 Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012 Escala: 1/75
 Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	PLANO: <i>estado actual</i> PLANTAS BAJA Y ALTA referencia carpintería	Nº PLANO: E06.1
		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D.ª José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.



Unidades	PJ 1 - Uds (2 hojas)	PCj1 1 - Uds	Pp 1 - Uds	PAs 1 - Uds	PCj2 1 - Uds (2hojas)	PE 1 1 - Uds	PE 2 4 - Uds
Materiales	Madera pintada	Madera pintada	Metálica pintada.	Madera pintada	Aluminio.	Metálica pintada.	Metálica pintada.
Ubicación	Acceso desde C/Antonio Padrón al porche.	Acceso al Cajero desde C/Antonio Padrón.	Acceso al Patio desde C/Drago.	Acceso del patio a los aseos.	Acceso a las antiguas oficinas de la Caja de Canarias.	Acceso principal a las oficinas de la Caja de Canarias.	Acceso a las antiguas oficinas de la Caja de ahorros.
Observaciones	Estado normal, efectos causados por el tiempo.				Se compone de dos paños fijos, las dos hojas y el techo de aluminio y cristal.	Se encuentran con las guías y lámas inferiores oxidadas, el frontal superior es de madera pintada.	Se encuentran con las guías y lámas inferiores oxidadas, el frontal superior es de madera pintada.
Tratamiento	Lijado, empaste y pintado.	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Se sustituye por una de madera, adaptada a la valla.	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Se desmontará y vertedero .	Se desmontará y vertedero .	Se desmontará las cuatro y se aprovechará las partes servibles de dos de ellas para conformar las otras dos. Se sustituirán dos por aluminio de aspecto similar a la existente.



Unidades	VC 1 - Uds (2 hojas)	PCj1 1 - Uds	Ps1 3 - Uds	PA 1 - Ud	VA3 1 - Ud	V 8 1 - Ud	P 1 4 - Uds	R F 1 - Uds
Materiales	Metálica pintada.	Madera pintada	Madera pintada	Metálica pintada.	Metálica pintada.	Metálica pintada.	Madera barnizada.	Metálica lacada.
Ubicación	En fachada C/Antonio Padrón.	Acceso al Cajero desde C/Antonio Padrón.	Entrada de servicio/Salida al patio de servicio/ Escalera zaguán.	Acceso al Patio desde escalera de servicio.	Ventana aseo anexo a la escalera de servicio y dando al patio.	Ventana de la escalera de servicio que da al patio.	En aseos y antiguas oficinas de la Caja de Canarias.	En antiguas oficinas de salida al porche de la Caja de Canarias.
Observaciones	Deteriorada, oxidada por el efectos causados por el tiempo y falta de mantmto.							La salida de este hueco se encuentra en estos momentos condenadas para la utilización del espacio del porche como Sala Temporal.
Tratamiento	Lijado, empaste y pintado. Revisión de herrajes y sustitución si fuera necesario.	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Se lijará, se empastará y se tratará para pintar.	Lijado, empaste y pintado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y pintado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y pintado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Se desmontará y vertedero .	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).

nota: toda la carpinteria de madera, se revisará para comprobar su estado (la D.F. en todo momento indicará la actuación a realizar de cada unidad), en general se lijará, empastará y se pintará o barnizará.

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR








PLANO: *estado actual*
PLANTA BAJA
memoria carpinteria







Nº PLANO:
E06.2

Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D.ª José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.

							
Unidades	P5 1 - Ud (2 hojas)	PA1 2 - Uds	PA1 2 - Uds	Pe PB 2 - Uds	Ve 2 - Uds	V e PA 2 - Uds	V e PA2 2 - Uds
Materiales	Madera pintada.	Madera pintada	Madera pintada	Madera barnizada.	Madera barnizada.	Madera barnizada.	Madera barnizada.
Ubicación	Oficinas Caja de Canarias, C/Antonio Padrón.	Acceso a los aseos de la Casa Museo situados dando hacia el jardín.	Puertas de los aseos de la Casa Museo situados dando hacia el jardín.	En fachada c/ Drago, 2 Planta Baja.	En fachada c/ Drago, 2 Planta Baja.	En fachada c/ Drago, 2 Planta Alta.	En fachada c/ Drago, 2 Planta Alta.
Observaciones				El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.
Tratamiento	Se desmontará y vertedero .	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.

						
Unidades	Ve PA1 1 - Ud (6 hojas)	VC PA 1 - Uds	Va PA 1 - Uds	Pve 1 - Ud	VaPB 2 - Uds	PSala 1 - Ud
Materiales	Madera pintada y cristal mateado.	Madera barnizada	Madera barnizada.	Madera barnizada. Cristal parte superior. Puerta tallada con fig. geométrica y tachones de bronce.	Madera barnizada, Cristal parte superior.	Madera barnizada
Ubicación	En porche planta alta Casa Museo.	Contraventana de celosía de madera barnizada en fachada Casa Museo, dando al patio.	Ventana de madera barnizada en fachada Casa Museo, dando al patio.	Acceso principal de la Casa Museo, dando al patio en Planta Baja.	Acceso principal de la Casa Museo, dando al patio en Planta Baja.	Hueco de acceso Taller, planta Alta de la Casa Museo, con parte superior de celosía.
Observaciones	Se encuentra con problemas de xilófagos, por lo que cuanto antes se retire, mejoramos el resto de la madera en condiciones.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.		El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.
Tratamiento	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.	Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).	Lijado, empaste y barnizado.

nota: toda la carpintería de madera, se revisará para comprobar su estado (la D.F. en todo momento indicará la actuación a realizar de cada unidad), en general se lijará, empastará y se pintará o barnizará.

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
			Escala: 1/50
			Nº PLANO: E06.3
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> PLANTA BAJA - memoria carpintería		
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D^o. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de los autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



A close-up photograph of the edge of a swimming pool. The pool's interior is lined with blue mosaic tiles, and the water is a clear blue. The pool deck is made of dark, irregularly shaped stone tiles. The edge of the pool shows some wear and discoloration where the tiles meet the deck.

jardín
Sup: 150,17m²

The graph shows a step function $M(x)$ on the interval $[0, 2.5]$. The function is defined as follows: $M(x) = 0$ for $x \in [0, 0.25]$, $M(x) = 1$ for $x \in [0.25, 0.5]$, $M(x) = 0$ for $x \in [0.5, 1.0]$, and $M(x) = 1$ for $x \in [1.0, 2.5]$. The x-axis is labeled with 0, 0.5, 1.0, and 2.5, and the y-axis is labeled with M .



A photograph showing a staircase with wooden steps and a white wall. A sensor is mounted on the wall, and a blue door is visible in the background.

A close-up photograph of a white wall showing significant peeling and chipping of the paint, revealing a darker substrate. A small, dark green plant is growing out of a recessed niche in the wall. To the left, a portion of a wooden-framed arched doorway is visible.

3




Los pilares revestidos de piezas de cristal de 2x2 cm, se encuentran faltos de unidades que se han desprendidos y la carpintería existente (puertas enrollables) se encuentran en su parte inferior oxidada y pendiente de comprobar su funcionamiento de apertura y cierre.


REF.Nº: 12-E17 / dinA2

ago

Edificación - B



7 Humedades con presencia visual en paramentos verticales, horizontales e inclinados como se aprecia en esta foto, tomada del porche de planta alta.



8 Fisuras en planta alta entre el forjado de cota 106,87 con el tabique de cierre exterior. Se picará la fisura se coserá con redondos a modo de grapa y se reparará con mortero reparador.



10 Aparato de aire acondicionado, se revisará y se volverá a instalar, una vez solucinados las fisuras de cubierta en la zona de lucernario y las humedades o eflurecencias.




7 Debido a las humedades que se localizan en la cara inferior de la cubierta inclinada, se prevé desmontar la cubierta de teja, impermeabilizar y volver a montar las tejas y reponerla en caso de rotura a la hora del desmontaje y manipulación.





9 Los sumideros de cubierta se encuentran obstruidos, por lo que se entiende que uno de las causas de las humedades se encuentran en estos puntos principales de una cubierta.




11 Estado del pavimento de cubierta, se realizará unos ensayos para conocer la situación de la cubierta en cuanto a estanqueidad y poder ejecutar las obras necesarias y justas de mejoras.



	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
			Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>propuesta</i> DAÑOS - PL. ALTA Y CUBIERTA	Nº PLANO: E08.2	
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.



- relleno y recrecido del nivel existente.
- demolición de tabiques.
- demolición y rebaje de pavimento.
- demolición de azulejos y picado de paramentos.
- transplante de vegetación, excavación, relleno y compactación del terreno, para pavimento.
- tapiado de hueco existente.

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: propuesta DEMOLICIONES	Escala: 1/75
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Nº PLANO: E08
	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	


El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.

Calle Drago

Calle Capitán Quesada

15 de 31 12-007 1402-004-08632

REF. N.º: 12-E17 / dinA2



superficies planta baja		
edificación - A		m²
	vestibulo y acceso	5,02
	Zona acceso y control	21,55
	zona rampa	13,20
	sala exposiciones fijas	47,22
	Oficina	14,42
	aseo1 (MR)	4,34
	aseo 2	2,54
	aseo 3	2,56
	escalera servicio	5,64
	almacen	1,94
	patio servicio	14,48
	porche	25,63
	cto servicio	3,32
	sup. util total	181,880
	sup. construida total	221,89

superficies planta baja		
edificación - B		m²
	vestibulo-tienda-escalera	24,39
	sala exposición 1	17,74
	sala exposición 2	16,54
	sup. util total	58,67
	sup. construida total	71,89

superficies planta baja		
PATIO		m²
	patio	93,77
		0,00
JARDIN		m²
	jardin	153,75
		0,00
	sup. util total	247,52

ZONA PREVISIÓN DEL FUTURO ASCENSOR A PLANTA ALTA (2250x2050).

Calle Antonio Padrón



REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR



Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS

Fecha:
NOVIEMBRE 2012


Escala:
1/75

Nº PLANO:
E09

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.


calle Drago



superficies planta alta		
edificación - A		m²
		0.00
		0,000
sup. util total		0.00
sup. construida total		0.00

superficies planta alta		
edificación - B		m²
	sala exposición -taller	35.58
	sala exposición - porche	21.55
sup. util total		57.13
sup. construida total		71.88

La Planta Alta de la Edificación - A, no forma parte de este proyecto



Calle Antonio Padrón



REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR




Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS

Fecha:
NOVIEMBRE 2012


Escala:
1/75

Nº PLANO:
E10

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474



Edificación - B



Edificación - A

ZONA PREVISIÓN DEL
FUTURO ASCENSOR A
PLANTA ALTA (2250x2050).

Calle Antonio Padrón


Planta Cubierta

 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
			Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>propuesta</i> PLANTA CUBIERTA-cotas	Nº PLANO: E11	
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requiere la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.


Calle Drago

Edificación - B




ZONA PREVISIÓN DEL FUTURO ASCENSOR A PLANTA ALTA (2250x2050).

Edificación - A



Calle Capitán Quesada

Calle Antonio Padrón



 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		Escala: 1/75
PLANO: propuesta PLANTA BAJA - mobiliario		Nº PLANO: E12
 Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474


REF. N.º: 12-E17 / dinA2

18 de 31 12-007 1402-004-08632


El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.

calle Drago

Edificación - B



Edificación - A



Calle Antonio Padrón

 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012 Escala: 1/75
	Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: propuesta PLANTA ALTA -mobiliario
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474


REF.Nº: 12-E17 / dinA2

12-007 1402-004-08632
19 de 31

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.

Calle Drago

Edificación - B



REVESTIMIENTOS


- G/V Guarnecido y enlucido de yeso proyectado
- A/g Alicatado con gres porcelánico 20x20cm.
- P/A Panel autoportante de placas de fibra de yeso
- E/L/P Empastado, lijado y pintado color blanco
- T/P Tabique de pladur (altura 3,00m).
- C/S Cristal stadiip 6+6mm con perfiles en U de 40mm.
- PAVIMENTOS
- M/m Pavimento de mármol macael 30x30x2cm
- M/a Pavimento de mármol rojo alicante de 30x30x2cm
- C1 Pavimento antideslizante C1 (rampas PMR)
- C2 Pavimento antideslizante C2 (rampas PMR)
- C3 Pavimento antideslizante C3 (rampas PMR)
- P/L Pavimento de laja (jardín).
- P/E Pavimento de empedrado (patio exterior)

FALSOS TECHOS

- F/l/e Falso techo planchas lisas de escayola 1,00x0,60m.
- R/m Renovación de techo de madera.

ZONA PREVISIÓN DEL FUTURO ASCENSOR A PLANTA ALTA (2250x2050).

Edificación - A



Calle Antonio Padrón


Calle Capitán Quesada

 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012 Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>propuesta</i> PLANTA BAJA materiales y acabados	Nº PLANO: E14
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier reproducción unilateral del mismo.


calle Drago

Edificación - B




REVESTIMIENTOS	
	Guarnecido y enlucido de yeso proyectado
	Alicatado con gres porcelánico 20x20cm.
	Panel autoportante de placas de fibra de yeso
	Empastado, lijado y pintado color blanco
	Tabique de pladur (altura 3.00m).
	Cristal stadiop 6+6mm con perfiles en U de 40mm.
PAVIMENTOS	
	Pavimento de mármol macael 30x30x2cm
	Pavimento de mármol rojo alicante de 30x30x2cm
	Pavimento antideslizante C1 (rampas PMR)
	Pavimento antideslizante C2 (rampas PMR)
	Pavimento antideslizante C3 (rampas PMR)
	Pavimento de laja (jardín).
	Pavimento de empedrado (patio exterior)
FALSOS TECHOS	
	Falso techo planchas lisas de escayola 1,00x0,60m.
	Renovación de techo de madera.

Edificación - A



Calle Antonio Padrón

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012
		Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: propuesta PLANTA ALTA -materiales y acabados	Nº PLANO: E15
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474



Legenda de materiales(nuevo ascensor)

A.- Cuadrado de 14x5mm.
B.- UPN - 100mm.
C.- UPN - 120mm.
D.- Cristal templado de 10mm con fijaciones metálicas de acero inoxidable.


Legenda de materiales alzados(actuaciones en propuesta)

1.- Enfosado y pintado (pintado color blanco).
1a.- Enfosado y pintado (pintado color verde).
2.- Enfosado a la breña (pintado).
3.- Celosía de madera(lijado,empastado y pintado color verde).
4.- Carpintería de madera(lijado,empastado y pintado color madera).
4a.-Carpintería de madera (lijado y barnizado color madera).
5.- Carpintería metálica(lijada y pintado color verde).
5a.-Carpintería metálica(reparación y pintado color verde).
6.- Carpintería de aluminio(justificación por otra de igual diseño de aluminio lacado color verde).
7.- Aplacado de piedra(sin actuación).
8.- Teja árabe(sin actuación).
9.- Carpintería metálica existente (sin actuación).

c/Drago

c/Drago

c/




c/Antonio Padrón


c/Capitán Quesada

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la	Fecha: NOVIEMBRE 2012
	CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: propuesta ALZADOS PRINCIPAL /CALLES	Nº PLANO: E16.1
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474


Edificación - B



Edificación - B



Edificación - B



Calle Antonio Padrón




Seccion transversal C-D


 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		Escala: 1/75
PLANO: <i>estado actual</i> ALZADO INTERIOR - SECCIONES CD - EF		Nº PLANO: E16.2
 Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474

Edificación - B


Edificación - A



Seccion transversal A-B




 CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
			Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>estado actual</i> SECCIÓN TRANSVERSAL A-B		Nº PLANO: E16.3
 Cabildo de Gran Canaria CULTURA www.grancanaria.com	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	





PLANTA BAJA

Edificación - B



PLANTA ALTA



PCJ2

1 - Ud


Cristal templado 10mm.
Cristal stadip 6+6mm.

Acceso a sala de exposiciones
fijas desde C/Capitán Quesada

nueva carpintería

ZONA PREVISIÓN DEL
FUTURO ASCENSOR A
PLANTA ALTA (2250x2050).

Edificación - A



Calle Drago







Calle Antonio Padrón





e Capitán Quesada





nota: toda la carpintería de madera, se revisará para comprobar su estado (la D.F. en todo momento indicará la actuación a realizar de cada unidad), en general se lijará, empastará y se pintará o barnizará.

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012 Escala: 1/75
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: propuesta PLANTAS BAJA Y ALTA referencia carpintería	Nº PLANO: E17.1
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.

											
Unidades		Unidades		Unidades		Unidades		Unidades		Unidades	
PA1		Pe PB		Ve		V e PA		V e PA2		Ve PA1	
2 - Uds		2 - Uds		2 - Uds		2 - Uds		2 - Uds		1 - Ud (6 hojas)	
Materiales		Madera pintada		Madera barnizada.		Madera barnizada.		Madera barnizada.		Madera tintada y barnizada con cristal stadip 6+6mm.	
Ubicación		Acceso a los aseos de la Casa Museo situados dando hacia el jardín.		En fachada c/ Drago, 2 Planta Baja.		En fachada c/ Drago, 2 Planta Baja.		En fachada c/ Drago, 2 Planta Alta.		En porche planta alta Casa Museo.	
Observaciones				El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.		El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.		El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.		Observaciones	
Tratamiento		Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).		Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.		Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.		Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.		Tratamiento	
										nueva carpintería	

							
Va PA		Pve		VaPB		Psala	
1 - Uds		1 - Ud		2 - Uds		1 - Ud	
Madera barnizada		Madera barnizada. Cristal parte superior. Puerta tallada con fig. geométrica y tachones de bronce.		Madera barnizada, Cristal parte superior.		Madera barnizada	
Contraventana de celosía de madera barnizada en fachada Casa Museo, dando al patio.		Acceso principal de la Casa Museo, dando al patio en Planta Baja.		Acceso principal de la Casa Museo, dando al patio en Planta Baja.		Hueco de acceso Taller, planta Alta de la Casa Museo, con parte superior de celosía.	
El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.		El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.				El aspecto exterior de la carpintería presenta a simple vista un estado aceptable, aspecto causados por el tiempo y falta de mantenimiento.	
Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.		Lijado, empaste y barnizado. Revisión de herrajes y cristales, sustitución si fuera necesario.		Se desmontará y vertedero (ver la posibilidad de reciclaje).		Lijado, empaste y barnizado.	

							
Chapado frontal		Chapado frontal		Cristal templado 10mm.		Ventilación	
PE1A		PE2		PE1B		PN	
2 - Uds		1 - Uds		1 - Uds(dos hojas)		1 - Ud	
Aluminio Lacado verde		Aluminio Lacado verde		Aluminio anodizado cristal templado 10mm.		Metálica pintada.	
Acceso a las antiguas oficinas de la Caja de ahorros.		Acceso a las antiguas oficinas de la Caja de ahorros.		Acceso a las antiguas oficinas de la Caja de ahorros.		Acceso a cuarto electrico(CGP)	
Se sustituirán dos por aluminio de aspecto similar a la existente.		Se sustituirán por una aluminio de aspecto similar a la existente.					
Se desmontará las dos y se aprovechará las partes servibles de las dos para conformar las PE1. Se sustituirán por dos aluminio de aspecto similar a la existente.		Se desmontará y se aprovechará las partes servibles de ella para conformar las PE1. Se sustituirán por una aluminio de aspecto similar a la existente.		nueva carpintería		nueva carpintería	

nota: toda la carpintería de madera, se revisará para comprobar su estado (la D.F. en todo momento indicará la actuación a realizar de cada unidad), en general se lijará, empastará y se pintará o barnizará.



REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR

PLANO: **propuesta**
PLANTA BAJA - memoria carpintería


Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474

Fecha:
NOVIEMBRE 2012

Escala:
1/50

Nº PLANO:
E17.3



COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD =1 μ

PARA EL CASO DE HORMIGONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE DEBAN ESTAR EXPUESTOS EN AMBIENTES MARINOS AÉREOS, ÉSTOS SERÁN DEL TIPO HA.30/B/20/IIa Y EL RECURRIMIENTO DE SUS ARMADURAS EN LAS CARAS EXPUESTAS SERÁ DE 4.5cm.

RECURBIMIENTO NOMINAL DE ARMADURAS (37.2.4 EHE)			
ELEMENTO ESTRUCTURAL	CLASE DE EXPOSICIÓN		
	I	Ia	Ia
CIMENTACIÓN	50 mm	50 mm	50 mm
MUROS (horm. a dos caras)	30 mm	35 mm	35 mm
MUROS (horm. contra el terreno)	80 mm	80 mm	80 mm
PILARES	30 mm	35 mm	45 mm
VIGAS Y CORREAS	30 mm	35 mm	45 mm
NERVIOS EN FORJADOS	VER DETALLES		
LOSAS	30 mm	35 mm	45 mm

LONGITUD MÍN. DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (66,5 EJE)								
HORMIGÓN			ARMADURAS [$f_{yk}=400\text{ N/mm}^2$]					
TIPO	f_{ctd}	POSICIÓN	$\varnothing 10$	$\varnothing 12$	$\varnothing 14$	$\varnothing 20$	$\varnothing 25$	$\varnothing 32$
HA-25	25 N/mm ²	I	20 cm.	24 cm.	32 cm.	48 cm.	75 cm.	123 cm.
		II	29 cm.	35 cm.	46 cm.	68 cm.	105 cm.	173 cm.
HA-30	30 N/mm ²	I	20 cm.	24 cm.	32 cm.	48 cm.	63 cm.	103 cm.
		II	35 cm.	42 cm.	53 cm.	78 cm.	88 cm.	144 cm.
HA-35	35 N/mm ²	I	20 cm.	24 cm.	32 cm.	48 cm.	57 cm.	93 cm.
		II	29 cm.	35 cm.	46 cm.	58 cm.	79 cm.	130 cm.

POS. I: DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS ARMADURAS QUE FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ÁNGULO COMPENDIDO ENTRE 45° Y 90°. O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ÁNGULO INFERIOR A 45°, ESTÁN SITUADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA SECCIÓN O A UNA DISTANCIA MAYOR O IGUAL A 30 cm DE LA CARA SUPERIOR DEL HORMIGONADO.

POS. II: DE ADHERENCIA DEFICIENTE, PARA LAS ARMADURAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO LAMINADO SEGÚN CTE (DB-SE-A)								
TIPO DE ACERO	LÍMITE ELÁSTICO (N/mm) ²			LOCALIZACIÓN	COEF. PARCIALES DEL MATERIAL _{2M}			
	f ₁₆	16<f ₄₀	40<f ₆₃		f _{M0}	f _{M1}	f _{M2}	f _{M3}
S-275	275	265	255	TODA LA OBRA	1.05	1.05	1.25	1.10
S-235	235	225	215		1.05	1.05	1.25	1.10

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LOS COEF. PARCIALES DEL MATERIAL : γ_{m1}

γ_{m0} : RELATIVO A LA PLASTIFICACIÓN DEL MATERIAL

γ_{m2} : RELATIVO A FENÓMENOS DE INESTABILIDAD

γ_{m3} : RELATIVO A RESISTENCIA ÚLTIMA DEL MATERIAL O SECCIÓN, Y DE LOS MEDIOS DE UNIÓN

γ_{m3} : RELATIVO A RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE UNIONES CON TORNILLOS PRETENSADOS EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO. PARA EL CASO DE ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: $= 1,25$

Y CON AGUJEROS RASGADOS O CON SOBREMEDIDA: $\gamma_{m1}, 40$

- 1.- Muro de hormigón armado de 30cms.
- 2.- Cuadradillos metálicos para pilar de 140 x 5 mm.
- 3.- Placa de anclaje para cuadradillos de 140 x 5mm.
- 4.- Tabiquillo de hormigón vibro 12cm.
- 5.- Cuadradillos metálicos (140 x 5mm) para viga.
- 6.- Viga IPN 120.
- 7.- Tapa metálica para arqueta de 0,60 x 0,60cm.
- 8.- Arqueta de registro de 0,60 x 0,60 x h(variable)con bomba impulsora.
- 9.- Tubería para drenaje del foso de Ø63m.
- 10.- Losa de hormigón armado e=60cm 2 # Ø12 C/20cm.
- 11.- Muro de hormigón armado (30cm.) con Ø 12 /20cm.
- 12.- Foso para ascensor de 1,85 x 1,65 x 1,00(h).
- 13.- Hormigón de limpieza de 10cm.
- 14.- Viga metálica UPN 100mm.
- 15.- Barandilla de cristal stadiop 6+6mm.

LOS RECURRIMIENTOS DE ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS ENTERRADOS DE CIMENTACIÓN SERÁN DE 25 CM. SE EXISTE HORMIGÓN DE LIMPEZA Y DE 8 cm. EN CADA CONTRARIO.

LOS RECURRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERÁN DE 25 CM. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS Y DE 30 CM. EN TIPOS RB II).
DE 4.5 cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO IIIb). VER CLASIFICACIONES GENERALES DE EXPOSICION AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA NORMATIVA EHE.

LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRÁN A 1/4 DE LA LUZ CON UNA INCLINACIÓN MÁXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE HÚMEDA, RUGOSA Y LIMPIA.

EL SOLAPO DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRÁ EN MITAD DE VANOS.

EL SOLAPO DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRÁ EN APOYOS.

LOS SOLAPOS EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERÁN IGUALES AL DOBLE DE LA LONGITUD DE LOS SOLAPOS QUE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.


LOS SOLAPOS EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERÁN IGUALES A LA LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.

ES OBLIGATORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.

LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPLEMENTARÁN CON EL RESTO DEL CONJUNTO DE PLANOS DEL PROYECTO; CUALQUIER VARIACIÓN O CONTRADICCIÓN ENTRE LOS MISMOS DEBERÁ SER COMUNICADA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ANTES DE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER UNIDAD DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.

SE PROHIBE EL VERTIDO DEL HORMIGÓN EN CAIDA LIBRE DE MÁS DE 2m. PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA SU SEGREGACIÓN.

EL PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVÉS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE EJECUTARÁ ANTES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS, DEBIENDO CUIDAR EN CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN FACILITATIVA ANTES DE INICIAR EL HORMIGONADO.



Technical drawing of a staircase and storage area, showing a plan view and a side elevation.

Plan View (Top):

- Almacen Sup: 1,94m²
- Escala de servicio Sup: 5,64m²
- 99.70
- Label: malla metálica estirada en caliente, protección escalera de servicio.


Side Elevation (Bottom):

- Perfil RHS 70 x 50 x 3mm. acero galvanizado en caliente
- Celosia framex 30 x 30 x 3mm
- Dimensions: 3.35, 0.07, 1.00, 0.05, 1.00, 0.07, 0.09, 2.15, 0.07, 0.98, 0.98, 0.05, 0.07.


 <p>CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN</p>	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN		Fecha: NOVIEMBRE 2012
	Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		Escala: 1/50
PLANO: <i>propuesta</i> DETALLES CONSTRUCTIVOS (Ascensor y detalle cierre)		Nº PLANO: E18.1	
 <p>Cabildo de Gran Canaria</p> <p>CULTURA www.grancanaria.com</p>	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474	

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros quedará a la pena autorizada expresa del Sr. autor, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.


DETALLE - 3 (ZONA DE RAMPA Y OFICINA)



PLANTA BAJA ESCALA 1/250



DETALLE - 4 (DETALLE DE HUECOS EN ZONA RAMPA)





REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

Situación:
calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada
T.M. GÁLDAR



Promotor:
EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
SERVICIO DE MUSEOS


Fecha:
NOVIEMBRE 2012

Escala:
1/50


Nº PLANO:
E18.2

Redactor:
JOSÉ M. HERRERA DELGADO
arquitecto coleg. 1474

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Angeliato: D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa del autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.



PLANTA BAJA ESCALA 1/250




LEYENDA DE FONTANERÍA	
	ARQUETA DE ACOMETIDA FA-24
	CONJUNTO GENERAL FT-17
	LLAVE GENERAL FT-18
	CONJUNTO ONSERVARIO FT-19
	CANALIZACIÓN FT-21
	CANALIZACIÓN DE COBRE FC-20
	LLAVE DE PASO FT-23
	VALVULA REDUCTORA FT-25
	VALVULA DE RETENCION FT-26
	DEPOSITO ACUMULADOR FT-28
	GRUPO DE PRESION FT-29
	GRUPO DE AGUA FRIA FT-30
	GRUPO DE AGUA CALIENTE FT-38
	FLUJADOR
	Boca de Riego FR-3
	CALENTADOR INSTANTANEO ELECTRICO
	FILTRO
NOTAS: -TODOS LOS APARATOS SANITARIOS LLEVARAN LLAVES DE PASO PARA SU MANTENIMIENTO	
-LOS DIAMETROS DE LAS LLAVES DE PASO SERAN IGUALES A LOS TUBOS QUE A ELAS SE CONECTAN	
-DIAMETRO DE LAS DERIVACIONES DE LOS APARATOS EN mm.	
LLAVES	Ø10
GRUPOS	Ø10
BOCA	Ø10
BAÑERAS	Ø15

Calle Antonio Padrón

	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN	Fecha: NOVIEMBRE 2012
		Escala: 1/50
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR	PLANO: <i>propuesta</i> PLANTA BAJA -Instalación de suministro de agua	Nº PLANO: E19.1
		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474
	Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS	

El presente documento es copia de su original, del que es autor el Arquitecto D. José M. Herrera Delgado, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o copia a terceros requerirá la previa autorización expresa del los autores, quedando en todo caso permitida cualquier modificación unilateral del mismo.



 <div>REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN</div>		Fecha: NOVIEMBRE 2012
Situación: calles : Drago - Antonio Padrón - Capitán Quesada T.M. GÁLDAR		Escala: 1/75
PLANO: <i>propuesta</i> PLANTA BAJA -Instalación de evacuacion de aguas		Nº PLANO: E19.2
 <div>Promotor: EXCMO CABILDO DE GRAN CANARIA CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL SERVICIO DE MUSEOS</div>		Redactor: JOSÉ M. HERRERA DELGADO arquitecto coleg. 1474