




ALZADO PRINCIPAL DEL TORREÓN
e:1/100




PLANTA CUBIERTA DEL TORREÓN
e:1/100



Sanear estructura Principal Sanear/sustituir estructura Secundaria Nueva cubierta de Zinc




SECCIÓN DE LA CUBIERTA
e:1/100



Consolidación y restauración de ornamentos mediante desmontaje y montaje con nuevo sellado de juntas y rejuntado


Consolidación de pretilas y cornisas mediante desmontaje y montaje de esquinas de cornisas con inserción de barras de acero inoxidable con mortero epoxi para fijar los elementos al soporte.

Reparación de pasamanos de madera y fijación del mismo a esquinas de cantería





RECRECIDO MURO

DETALLE 03
e:1/20



BARANDILLA VIDRIO



ALZADO DE BARANDILLA PATIO INTERIOR
e:1/20



PIEZA DE ANCLAJE LATERAL DEL VIDRIO

Promotor:

Equipo Técnico:

Arquitecta:

Arquitectos colaboradores:

Proyecto de Rehabilitación de la
Cubierta y torre-mirador y acondicionamiento de instalaciones
Biblioteca Insular de Gran Canaria

Fecha:

Proyecto de Ejecución

Detalles

Anclaje de cornisa, Jardineras, Barandilla.

Grupo:

Sub_grupo:

Número:

Escala:

A
De
01
R