
APÉNDICE 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ÍNDICE

1. SITUACIÓN	1
Ilustración 1: Localización de las fotografías tomadas en campo en la visita a las zonas de actuación. Elaboración propia.	1
2. FOTOGRAFÍAS	2
2.1. Flora	2
Imagen flora 1: Final Tramo 2. Parque de la Condesa. Zona degradada donde se ha proyectado la ZIA.	2
Imagen flora 2: Tramo 3. Área en parte ajardinada de las inmediaciones del Cortijo Club de Campo.	2
Imagen flora 3: Tramo 3. Barranco Real de Telde. Terraza fluvial sobre la que se localiza la ZIA, en terrenos dedicados a la agricultura. Matorrales canarios con rascamoños.	2
Imagen flora 4: Tramo 4. Barranco de Silva. Tunerales y matorrales canarios con rascamoños.	2
Imagen flora 5: Tramo 4. Barranco de aromeros junto a la estación de El Carrizal. Matorrales canarios con rascamoño.	3
Imagen flora 6: Tramos 4-5, junto a estación de El Carrizal. Ambiente muy degradado donde se localizará la ZIA.	3
Imagen flora 7: Tramo 5. Barranco de Guadayeque. Balera y ahulagar-saladar blanco.	3
Imagen flora 8: Norte del parque eólico. Tesela junto a vertedero ilegal.	3
Imagen flora 9: Sur del parque eólico. Balera con abundante Plocama pendula y presencia de Kleinia neriifolia y Lycium intricatum en menor medida.	4
Imagen flora 10: Este del parque eólico. Tendido eléctrico paralelo a la carretera. Tabaibal amargo (Euphorbia regis-jubae).	4
Imagen flora 11: Tramo 5. Barranco de Tirajan. Entorno muy alterado y degradado con parque eólico y cementera en las inmediaciones.	4
Imagen flora 12: Tramo 5. Inmediaciones del barranco de Juan Grande. Matorrales canarios con rascamoños) y cardonal gran canario.	4
Imagen flora 13: Tramo 5. Barranco de Juan Grande. Fondo del cauce invadido por rabo de gato (Pennisetum setaceum ssp. Orientale) y en laderas (motas longitudinales): Verode, rascamoños, Opuntia sp.	5
Imagen flora 14: Tramo 5. Localización llena de basura (plásticos) en un entorno muy degradado. Vertedero en las inmediaciones.	5
Imagen flora 15: Tramo 5. Barranco de Ciel. Ambiente muy degradado. Cementera, vertedero y tránsito de camiones.	5
Imagen flora 16: Tramo 6. Barranco Hondo. Balera, ahulagar-saladar blanco, pastizal de rabogato, matorrales canarios con rascamoños y pastizales canarios de Hyparrhenia.	5
Imagen flora 17: Tramo 6. Campos de cultivo abandonados en ladera sin vegetación (pie de monte): Lycium intricatum y Launaea arborescens.	6

Imagen flora 18: Tramo 6. Barranco Berriel. Abundante rabo de gato (Pennisetum setaceum ssp. orientale), Echium decasnei ssp. decasnei y Launaea arborescens algo menos abundantes.	6
Imagen flora 19 Tramo 6. Barranco de Tarajalillo o de las Cazuelas. Paisaje de Balera, cardonal gran canario, matorrales canarios con rascamoños y pastizales canarios de Hyparrhenia (cerrillares).	6
Imagen flora 22: Tramo 6. Cañada de San Agustín. ZIA en ladera. Barranco en terraplén de grandes dimensiones cercano a la infraestructura (GC-1). Fondo de barranco canalizado y muy degradado.	6
Imagen flora 20 y 21: Tramo 6. Barranco del Tariscal Del Águila (Sioux Park). Superior: Ladera suroeste de cardonal con abundante Euphorbia canariensi y en menor medida Kleinia neriifolia y Euphorbia regis-jubae. Inferior: fondo de barranco de balera con acceso a Sioux park.	7
Imagen flora 23: Tramo 7. Barranco del Cañizo. Fondo de barranco confinado entre GC-1 y GC-5, escombreras y vertederos.	7
Imagen flora 24: Tramo 7. Maspalomas. Tarajal, comunidad de lechetrezna de la mar y junco y comunidad de algomarina.	7
2.2. Fauna	8
Imagen fauna 1 y 2: Tramo 7. Maspalomas. Martinetes (Nycticorax nycticorax). Ejemplar joven arriba a la izquierda, y adultos a la derecha y abajo.	8
Imagen fauna 3: Tramo 7. Maspalomas. Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula).	8
Imagen fauna 4: Tramo 6. IBA 351 Costa de Arinaga - Castillo del Romeral. Zarapito trinador (Numenius phaeopus) en línea de costa.	8
Imagen fauna 5: Tramo 5. Municipio de Juncalillo. Lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini).	9
Imagen fauna 6: Tramo 5. Municipio de Juncalillo. Alcaudón real (Lanius meridionalis).	9
Imagen fauna 7: Tramo 5. Municipio de Juncalillo . Tarro canelo. (Tadorna ferruginea).	9
Imagen fauna 8: Tramo 5. Corredor ecológico. Abubilla (Upupa epops).	9
Imagen fauna 9: Tramo 3. Corredor. Hembra de cernícalo primilla (Falco naumanni).	10
Imagen fauna 10: Tramo 3. Corredor. Hembra de lagarto tizón (Gallotia galloti).	10
Imagen fauna 11: Tramo 4. Tufia. Macho de gorrión moruno (Passer hispaniolensis).	10
Imagen fauna 12: Tramo 6. Cañada. Busardo ratoneo (Buteo buteo).	10
Imagen fauna 13: Parque eólico. Collalba gris (Oenanthe oenanthe).	11

1. SITUACIÓN

En la siguiente figura se reflejan los puntos en los que se han llevado a cabo las fotografías que a continuación se incluyen, distinguiendo los distintos tramos y estaciones objeto del presente estudio de impacto ambiental.



Ilustración 1: Localización de las fotografías tomadas en campo en la visita a las zonas de actuación. Elaboración propia.

2. FOTOGRAFÍAS

2.1. Flora



Imagen flora 1: Final Tramo 2. Parque de la Condesa. Zona degradada donde se ha proyectado la ZIA.



Imagen flora 2: Tramo 3. Área en parte ajardinada de las inmediaciones del Cortijo Club de Campo.



Imagen flora 3: Tramo 3. Barranco Real de Telde. Terraza fluvial sobre la que se localiza la ZIA, en terrenos dedicados a la agricultura. Matorrales canarios con rascamoños.



Imagen flora 4: Tramo 4. Barranco de Silva. Tunerales y matorrales canarios con rascamoños.



Imagen flora 5: Tramo 4. Barranco de aromeros junto a la estación de El Carrizal. Matorrales canarios con rascamoño.



Imagen flora 7: Tramo 5. Barranco de Guadayeque. Balera y ahulagar-saladar blanco.



Imagen flora 6: Tramos 4-5, junto a estación de El Carrizal. Ambiente muy degradado donde se localizará la ZIA.



Imagen flora 8: Norte del parque eólico. Tesela junto a vertedero ilegal.



Imagen flora 9: Sur del parque eólico. Balera con abundante Plocama pendula y presencia de Kleinia neriifolia y Lycium intricatum en menor medida.



Imagen flora 11: Tramo 5. Barranco de Tirajan. Entorno muy alterado y degradado con parque eólico y cementera en las inmediaciones.



Imagen flora 10: Este del parque eólico. Tendido eléctrico paralelo a la carretera. Tabaibal amargo (Euphorbia regis-jubae).



Imagen flora 12: Tramo 5. Inmediaciones del barranco de Juan Grande. Matorrales canarios con rascamoños) y cardonal gran canario.



*Imagen flora 13: Tramo 5. Barranco de Juan Grande. Fondo del cauce invadido por rabo de gato (*Pennisetum setaceum* ssp. *Oriente*) y en laderas (motas longitudinales): *Verode*, *rascamoños*, *Opuntia* sp.*



Imagen flora 15: Tramo 5. Barranco de Ciel. Ambiente muy degradado. Cementera, vertedero y tránsito de camiones.



Imagen flora 14: Tramo 5. Localización llena de basura (plásticos) en un entorno muy degradado. Vertedero en las inmediaciones.



*Imagen flora 16: Tramo 6. Barranco Hondo. Balera, ahulagar-saladar blanco, pastizal de rabogato, matorrales canarios con *rascamoños* y pastizales canarios de *Hyparrhenia*.*



Imagen flora 17: Tramo 6. Campos de cultivo abandonados en ladera sin vegetación (pie de monte): *Lycium intricatum* y *Launaea arborescens*.



Imagen flora 19 Tramo 6. Barranco de Tarajalillo o de las Cazuelas. Paisaje de Balera, cardonal gran canario, matorrales canarios con rascamoños y pastizales canarios de *Hyparrhenia* (cerrillares).



Imagen flora 18: Tramo 6. Barranco Berriel. Abundante rabo de gato (*Pennisetum setaceum* ssp. *orientale*), *Echium decasnei* ssp. *decasnei* y *Launaea arborescens* algo menos abundantes.



Imagen flora 20: Tramo 6. Cañada de San Agustín. ZIA en ladera. Barranco en terraplén de grandes dimensiones cercano a la infraestructura (GC-1). Fondo de barranco canalizado y muy degradado.



Imagen flora 23: Tramo 7. Barranco del Cañizo. Fondo de barranco confinado entre GC-1 y GC-5, escombreras y vertederos.



Imagen flora 21 y 22: Tramo 6. Barranco del Tariscal Del Águila (Sioux Park). Superior: Ladera suroeste de cardonal con abundante Euphorbia canariensi y en menor medida Kleinia neriifolia y Euphorbia regis-jubae. Inferior: fondo de barranco de balera con acceso a Sioux park.



Imagen flora 24: Tramo 7. Maspalomas. Tarajal, comunidad de lechetrezna de la mar y junco y comunidad de algomarina.

2.2. Fauna



Imagen fauna 1 y 2: Tramo 7. Maspalomas. Martinetes (Nycticorax nycticorax). Ejemplar joven arriba a la izquierda, y adultos a la derecha y abajo.



Imagen fauna 3: Tramo 7. Maspalomas. Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula).



Imagen fauna 4: Tramo 6. IBA 351 Costa de Arinaga - Castillo del Romeral. Zarapito trinador (Numenius phaeopus) en línea de costa.



Imagen fauna 5: Tramo 5. Municipio de Juncalillo. Lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini).



Imagen fauna 6: Tramo 5. Municipio de Juncalillo. Alcaudón real (Lanius meridionalis).



Imagen fauna 7: Tramo 5. Municipio de Juncalillo . Tarro canelo. (Tadorna ferruginea).



Imagen fauna 8: Tramo 5. Corredor ecológico. Abubilla (Upupa epops).



Imagen fauna 9: Tramo 3. Corredor. Hembra de cernícalo primilla (Falco naumanni).



Imagen fauna 11: Tramo 4. Tufia. Macho de gorrión moruno (Passer hispaniolensis).



Imagen fauna 10: Tramo 3. Corredor. Hembra de lagarto tizón (Gallotia galloti).



Imagen fauna 12: Tramo 6. Cañada. Busardo ratoneo (Buteo buteo).



Imagen fauna 13: Parque eólico. Collalba gris (Oenanthe oenanthe).