

SITUACION DE LA OBRA



CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

certum

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 29 VIVIENDAS EN GALDAR - GRAN CANARIA

EMPLAZAMIENTO:	FECHA:	ESCALA	Nº PLANO	TÍTULO
C/ Marmolejos, s/n, Galdar - Gran Canaria	03 de Junio de 2010	....	1	PLANO DE UBICACIÓN