

Gantt Desarrollo de la Obra
Rehabilitación, Ampliación y Ordenación de los Espacios Exteriores de la
Casa Museo Antonio Padrón

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	
UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION							
REHTON, AMPL. Y ORD. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN							
DEMOLICIONES	6.231,25		2.670,54				8.901,79
TRATAMIENTOS DE DAÑOS	2.636,36	1.757,58					4.393,94
ALBAÑILERIA	1.676,95	3.353,90		3.353,90			8.384,75
SANEAMIENTO Y FONTANERÍA		5.987,18					5.987,18
INSTALACIONES	6.458,70		9.688,04	7.750,43	12.917,39	14.855,00	64.586,95
CARPINTERIA	5.059,43		5.059,43	7.589,15	12.648,58	15.178,30	50.594,32
PAVIMENTOS			9.051,91	9.051,91			18.103,82
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS		4.985,19	4.985,19	9.970,39	4.985,19		24.925,97
APARATOS SANITARIOS					394,05	591,07	985,12
APARATOS ELEVADORES	2.774,27	5.548,53	5.548,53		13.871,34	27.742,67	55.485,34
PLAN CONTROL DE CALIDAD					393,00		393,00
GESTION DE RESIDUOS	703,42		301,46				1.004,88
SEGURIDAD Y SALUD	932,51	310,84	310,84	466,26	621,67	466,26	3.108,37
Total certificación mensual	26.472,89	36.690,70	41.561,96	45.054,52	50.298,55	46.776,82	246.855,43
Total Certificación Acumulada	26.472,89	63.163,58	104.725,54	149.780,07	200.078,61	246.855,43	

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2012
José M. Herrera Delgado, arquitecto coleg. nº 1,474