

GANTT DESARROLLO DE LA OBRA

REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y ORDENACIÓN de los ESPACIOS EXTERIORES de la CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6		
UNIDADES DE OBRA / MESES EJECUCION								
REHTON, AMPL. Y ORD. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN								
DEMOLICIONES	6.035,40		2.586,60	8.622,00				
TRATAMIENTOS DE DAÑOS	2.390,74	1.593,83	3.984,57					
ALBAÑILERIA	1.908,77	3.817,54		3.817,54	9.543,85			
SANEAMIENTO Y FONTANERÍA		5.687,14	5.687,14					
INSTALACIONES	6.379,30		9.568,95	7.655,16	12.758,61	14.672,40	12.758,61	63.793,03
CARPINTERIA	4.304,02		4.304,02	6.456,02	10.760,04	12.912,05	4.304,02	43.040,16
PAVIMENTOS				9.983,56	9.983,56	19.967,12		
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	4.277,54		4.277,54	8.555,08	4.277,54	21.387,69		
APARATOS SANITARIOS					621,53		932,30	1.553,83
APARATOS ELEVADORES	2.692,39	5.384,78	5.384,78			13.461,94	26.923,89	53.847,77
PLAN CONTROL DE CALIDAD					393,00	393,00		
GESTION DE RESIDUOS	703,24		301,39					1.004,63
SEGURIDAD Y SALUD	521,78	173,93	173,93	260,89	347,85	260,89		1.739,25
Total certificación mensual	24.935,64	34.807,72	40.636,52	42.318,17	46.686,31	45.179,69	234.564,04	
Total Certificación Acumulada	24.935,64	59.743,35	100.379,87	142.698,04	189.384,35	234.564,04		

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2012
José M. Herrera Delgado, arquitecto coleg. nº 1,474