

datos generales:

Denominación: Acusa Seca

Vertiente: Solana

utm: 433149.44, 3098074.32

Ordenación:

Zonificación PRUG: Zona III Zona IV Zona VI

Zonificación PIO 2003: A1 Ba1 Ba2 Bb12

BIC: SI NO

Clasificación NNSS: SRR SRAEN SRPN SRPC

Cronología: anterior S. XV

Tipología predominante: poblado troglodita.

Habitado: SI

Titularidad: pública privada


Nº unidades: 0-25 25-50 mas de 50

Actividades secundarias: huertas corrales otras

Accesos: peatonal no acondicionado acondicionado
rodado no acondicionado asfaltado

Servicios: aparcamiento alumbrado abastecimiento
saneamiento gestión de residuos recogida de basuras
telecomunicaciones

planta:




descripción:

El asentamiento de Acusa Seca se localiza en la vertiente de solana del Barranco Grande, estando el poblado orientado al Este. Se accede tomando un desvío de la GC-210 en su paso hacia La Aldea, en la misma Cruz de Aguilar. La carretera lleva hasta la entrada del poblado troglodita, a partir de la que arranca el sendero peatonal que recorrerá linealmente todo el asentamiento para seguir y circundar la Mesa. El poblado se distribuye a lo largo y ancho de una veta de tosca, disponiéndose las cuevas en varios niveles a los que se accede del camino principal por caminos mancomunados. La parte inicial del poblado queda fuera del abrigo del risco pero a medida que nos adentramos en el asentamiento, vamos quedando bajo su sombra. Se puede identificar una zona central en torno a la Peña, desde la que salen varios caminos hacia las cuevas de niveles superiores. El asentamiento, se ha mantenido habitado irregularmente desde los años '50 del siglo pasado, momento en el que prácticamente todas las cuevas se encontraban habitadas. En los años '90 del siglo XX el Cabildo adquirió varias cuevas, quedando éstas tal y como se encontraban en el momento de su compra. En los últimos años, ha pasado momentos de abandono con muy pocos residentes permanentes, aumentándose el flujo los fines de semana hasta llegar a la actualidad, con una ocupación que alterna periodos de alta ocupación con temporadas tranquilas. Hay dos cuevas destinadas a alquiler vacacional y previsiblemente esta tendencia podría ir en aumento.

análisis:



sección:




imágenes:


carta arqueológica zona VI PRUG carta etnográfica



ortofoto 1962



ortofoto 1977



impactos:

desmontes	desprendimientos	acumulación basuras	materiales inadecuados
terraplenes	vertidos de escombros	falta de mantenimiento	vegetación alóctona
valoración de los impactos:	crítico	severo	moderado no tiene
calidad del conjunto:	muy buena	buna	regular mala
grado de transformación:	alto	medio	bajo

elementos de interés:


Todo el conjunto tiene gran interés patrimonial. Destacan los elementos singulares de la escuela, la ermita, la fuente y la zona de la peña como núcleo del asentamiento.

recomendaciones:

Mejorar los servicios urbanos: saneamiento (olores), alumbrado público, gestión de residuos, abastecimiento de agua (retirada de bidones) unificación de telecomunicaciones, mejora de accesibilidad, acondicionamiento de aparcamiento infrutilizado. Por su complejidad, precisa de un estudio de detalle .

arquitecta:
Guacimara Delgado Quintana
colaboradores:
Javier Cabrera Librada, arquitecto
Yazmina Lozano Mas, licenciada en Geografía e Historia

Grupo:
ANÁLISIS
Plano:
Acusa Seca
Asentamientos



Escala:
s/e
Fecha:
Noviembre 2017