

NOTA 1 :

En caso de que el posicionamiento de la grúa sea el definido se realizará un Informe de Interferencias en el que se proporcione información al gruísta de posibles riesgos por superposición de barridos y las medidas preventivas a adoptar

NOTA 2 :

Uso de chaleco reflectante en trabajos que interfieran el tráfico y en los que se realicen en el exterior de la obra

NOTA 3 :


Empleo de vallado para posibles interferencias con peatones y vehículos durante las actividades en calzada y acera

NOTA 4 :

Se mantendrán en el interior de la obra zonas de tránsito libre de obstáculos

NOTA 5 :

Ocupación de la mitad de la calle perpendicular a C/ Marmolejos y de 4 m. máx. en la trasera



CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 29 VIVIENDAS EN GALDAR - GRAN CANARIA

EMPLAZAMIENTO:
C/ Marmolejos, s/n,
Galdar - Gran Canaria

FECHA:
03 de Junio de 2010

ESCALA:
...

Nº PLANO:
4

TÍTULO:
PLANO DE ORGANIZACIÓN

certum