



En la imagen superior se observa la parte occidental del nuevo vaso, por donde se canalizará el agua del barranco de Salto del Negro hacia el barranco del Sabinal. En la imagen inferior, un sector cercano a los huertos escolares.

En la imagen superior se aprecian parte de las instalaciones de los Huertos Escolares y en la inferior, aguas debajo de las mismas instalaciones donde se observa la presa de Salto del Negro.





En la imagen superior, se observa una muestra del tabaibal que se encuentra en la ladera norte. En la imagen inferior, un detalle más cercano de las instalaciones del Huerto Escolar.

Dos imágenes a mayor detalle de las instalaciones del Huerto Escolar.





Nuevas imágenes de las instalaciones del Huerto Escolar.

Nuevas imágenes de las instalaciones del Huerto Escolar.





Detalles de la ladera norte, en la que dominan las tabaibas con una fuerte presencia de tuneras y otras especies del cortejo del cardonal-tabaibal.

Imágenes del actual vaso de vertido de Salto del Negro.





En la imagen superior, una perspectiva del tabaibal de la ladera norte y en la imagen inferior, una visión más amplia de la misma ladera, en la que se observa que la vegetación va reduciendo su densidad al acercarse al fondo del cauce.

En la imagen superior, una visión de los Huertos Escolares con el actual vaso de vertido al fondo y en la inferior, una plantación de pitas que se encuentra en la ladera sur.





En la imagen superior, pequeña formación de vinagreras de la ladera sur, junto a la carretera GC-3. En la imagen inferior, vista de la ladera norte, con un estanque de barro en primer término.

En ambas imágenes, perspectivas del Huerto Escolar desde la ladera sur.





En la imagen superior, otra perspectiva del Huerto Escolar y en la imagen inferior, un plantación de palmera canaria en la ladera sur.

En la imagen superior, nueva foto de la plantación de palmeras y en la imagen inferior, una perspectiva de la parte occidental del nuevo vaso, desde la ladera sur, con el talud que forma la carretera GC-3.





En la imagen superior, detalle del fondo del cauce de Salto del Negro y en la imagen inferior, algunas palmeras canarias que se encuentran en las instalaciones del Huerto Escolar.

En ambas imágenes, detalles de las instalaciones del Huerto Escolar. En la imagen inferior se observa un importante número de palmeras canarias que deberán ser trasplantadas.





En la imagen superior, detalle de una cantonera que se encuentra cerca de las instalaciones del huerto escolar. En la imagen inferior, flamboyanes junto con otros árboles.

En la imagen superior, se observan algunos ejemplares de pino marítimo y en la imagen inferior un ejemplar de palmera de abanicos.





En la imagen superior, un ejemplar de balo y en la inferior, un nuevo detalle de la ladera norte, con dominancia de tabaibas.

En la imagen superior, nuevo detalle de la ladera norte y en la inferior, una visión del talud de la GC-3, en el que se observan procesos erosivos provocados por la escorrentía de las aguas.





En la imagen superior, una visión amplia de la ladera sur, coronada por la GC-3, en la que se diferencian los taludes artificiales de la ladera natural. En la imagen inferior, un ejemplar aislado de acebuche, relicto del bosque termófilo.

Imágenes del talud en las cercanías del acceso a Salto del Negro y una perspectiva de la ladera norte, con dicho talud al fondo.





En la imagen superior, un ejemplar de tártago, de los que hay algunos en el fondo del barranco. En la imagen inferior, vista general del fondo del barranco, con dominancia de especies alóctonas.

En la imagen superior, cárcava provocada por uno de los desagües de la GC-3. En la imagen inferior, restos de una antigua acequia.





En la imagen superior, detalle de la cárcava y en la imagen inferior, terrenos de cultivo abandonados en el fondo del barranco.

Magnífico ejemplar de higuera y restos de construcciones con fines agrarios.





En la imagen superior, perspectiva de terrenos de cultivos abandonados hace años y en la imagen inferior, restos de antigua acequia y tubería de riego.

En la imagen superior, restos de un alpendre y en la inferior, panorámica general del fondo del cauce, con un acopio junto a la ladera sur.





Ejemplares de bala en la ladera norte y en el fondo del barranco de Salto del Negro.

En la imagen superior, vista general de la zona del nuevo vaso y en la inferior, vista de la parte occidental, limitando con la GC-3.